

ANALISIS RELIABILITY KOMPONEN KRITIS HYDRAULIC AXIAL PUMP KAPASITAS 1000 LPS MENGGUNAKAN METODE FAULT TREE ANALYSIS DAN DISTRIBUSI KERUSAKAN

*Matheus Agung Putra Yoga¹, Gunawan Dwi Haryadi², Yusuf Umardani²

¹Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

²Dosen Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Sudharto, SH., Tembalang-Semarang 50275, Telp. +62247460059

*E-mail: matiusyoga1609@gmail.com

Abstrak

Kota Semarang merupakan wilayah di Indonesia yang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara yang dipenuhi perbukitan, pantai dan juga daerah rendah yang rawan banjir. Banjir dapat menyebabkan kerugian secara fisik, sosial, ekonomi serta dapat menyebabkan korban jiwa. Rumah pompa merupakan suatu fasilitas yang dibutuhkan untuk menanggulangi banjir. Salah satu pompa yang digunakan pada Rumah Pompa Banjardowo, Genuk, Kota Semarang yaitu pompa jenis Hydraulic Axial Pump berkapasitas 1000 liter per detik. Oleh karena itu, pompa memiliki peranan yang penting untuk mengatasi masalah banjir. Untuk menjaga umur dan performansi pompa, perlu diadakan maintenance yang berkala dan terperiodik. Agar sistem perawatan lebih terjadwal maka perlu diketahui reliability dari setiap komponen kerusakkan pada pompa. Reliability didapatkan dengan menggunakan metode fault tree analysis serta distribusi kerusakan untuk menentukan penyebab kerusakan pada komponen kritis. Hasil yang diperoleh pada analisis tersebut adalah tujuh komponen kritis yang memiliki nilai MTTF dan reliability, yaitu hose - AP.600.83 adalah 54,41% pada 787,898 jam, hose - AP.600.84 adalah 54,41% pada 787,898 jam, hose – AP.600.85 adalah 55,81% pada 945,149 jam, hose – AP.600.86 adalah 55,81% pada 945,149 jam, Oil Seal- AP.600.70 adalah 49,53% pada 1018 jam, Seal Ring- AP.600.6 adalah 49,53% pada 1018 jam, dan Seal Ring- AP.600.33 adalah 49,53% pada 1018 jam. Dari kedua nilai tersebut dibuatlah jadwal periodic maintenance pada setiap komponen pompa.

Kata kunci: distribusi kerusakkan; fault tree analysis; hydraulic axial pump 1000 lps; mttf; periodic maintenance; reliability; rumah pompa

Abstract

Semarang City is an area in Indonesia bordering the Java Sea in the north that is filled with hills, beaches and also low areas that are not spared from flood disasters. Floods can cause physical, social, economic losses and can cause casualties. The pump house is a facility needed to overcome and cope with flooding. One of the pumps used in the Banjardowo Pump House, Genuk, Semarang City is a Hydraulic Axial Pump type pump with a capacity of 1000 liters per second. Therefore, the pump has a big and important role to overcome the flood problem. To maintain the life and performance of the pump, regular and periodic maintenance is needed. In order for the maintenance system to be more scheduled, it is necessary to know the reliability of each component of damage to the pump. Reliability is obtained using fault tree analysis method and damage distribution is used to determine the cause of damage to critical components. The results obtained in the analysis are seven critical components that have MTTF and reliability values, namely hose - AP.600.83 is 54.41% at 787.898 hours, hose - AP.600.84 is 54.41% at 787.898 hours, hose - AP.600.85 is 55.81% at 9.81% at 787.898 hours. .85 is 55.81% at 945.149 hours, hose - AP.600.86 is 55.81% at 945.149 hours, Oil Seal- AP.600.70 is 49.53% at 1018 hours, Seal Ring- AP.600.6 is 49.53% at 1018 hours, and Seal Ring- AP.600.33 is 49.53% at 1018 hours. From these two values, a periodic maintenance schedule is made for each pump component.

Keywords: Fault Tree Analysis, Hydraulic Axial Pump 1000 LPS, MTTF, Damage Distribution, Reliability, Periodic Maintenance, Pump House

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan, secara geografis terletak di persimpangan tiga lempeng utama, lempeng Eurasia di utara dan lempeng Pasifik Timur dan lempeng Indonesia - Australia di selatan menyebabkan Indonesia rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami [1]. Kota Semarang merupakan suatu wilayah di Indonesia yang juga tak luput dari peristiwa bencana banjir. Penyebab bencana banjir di Kota Semarang dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu adanya tempat topografi yang tidak seragam dan mempunyai tanah yang jenuh di kawasan pesisir yang mempunyai kemiringan relatif datar, pembuangan sampah pada dasar sungai dan mengendap di



dasarnya seperti sedimentasi, sistem drainse yang tidak tepat dan tidak terawat dan tidak adanya rumah pompa sebagai fasilitas untuk mengalirkan fluida dari suatu tempat yang mengalami kebanjiran ke sungai/laut [2].

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan mitigasi bencana banjir yaitu merendam pompa air dengan membangun rumah pompa. Pompa air dapat dipasang di beberapa tempat rawan banjir untuk merespon bencana banjir Semarang. Pompa memiliki peranan yang besar dan penting untuk menanggulangi masalah banjir. Untuk menjaga umur dan performansi pompa, perlu diadakan maintenance yang berkala dan terperiodik. Maintenance merupakan proses atau rangkaian kegiatan untuk memastikan suatu alat, mesin, atau sistem berfungsi dengan baik, bekerja secara berkesinambungan dan mencapai reliability yang baik. Realibility merupakan alat teoretis dan praktis dimana probabilitas dan kemampuan bagian komponen, produk, dan sistem untuk melakukan fungsi yang diperlukan dalam lingkungan tertentu untuk periode yang diinginkan, diuji dan didemonstrasikan [3].

Analisis keandalan (reliability) dilakukan pada komponen kritis pompa hydraulic axial pump karena komponen kritis merupakan sebuah komponen yang memiliki potensi untuk mengalami kerusakan yang dapat berpengaruh pada keandalan operasional unit dari sebuah sistem [4]. Dari komponen kritis yang ada, analisis keandalan dapat dilakukan dengan menggunakan distribusi kerusakkan.

Pompa memiliki banyak jenis sesuai kegunaannya, salah satunya yaitu Hydarulic Axial Pump. Hydraulic Axial Pump adalah pompa yang bekerja dengan cara menghisap oli dari tangka hidrolik dan mendorongnya kedalam sistem hidrolik dalam bentuk aliran. Pada sisi hisap pompa (suction), elemen pompa akan menurunkan tekanan dalam ruang pompa sehingga akan terjadi perbedaan tekanan antara permukaan fluida yang dihisap dengan ruang pompa.

Metode yang digunakkan untuk menentukan penyebab kerusakkan dari komponen kritis yaitu metode Diagram fishbone. Diagram fishbone adalah salah satu RCA yang menyediakan cara sistematis untuk melihat efek dan penyebab yang menciptakan atau berkontribusi pada suatu permasalahan [5].

2. Bahan dan Metode Penelitian

2.1 Pengumpulan Data

Objek yang diteliti adalah komponen *Hydraulic Driven Axial Pump* berkapasitas 1000 liter per detik sebanyak 2 unit yang berperan vital dalam kelancaran proses permesinan di Rumah Pompa Banjardowo, Kota Semarang. Alasan pemilihan *hydraulic driven axial pump* karena unit ini memiliki peranan besar, hal ini terlihat dari fungsi *hydraulic driven axial pump* 1000 *LPS* yaitu suatu unit yang vital untuk memindahkan banjir yang kerap terjadi di wilayah Banjardowo, Kota Semarang ke laut.





Gambar 1. Pompa Hydraulic Axial 1000 LPS

Pengumpulan data dua *Hydraulic Driven Axial Pump* berkapasitas 1000 liter per detik yang dibutuhkan pada penelitian kali ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan observasi dan pengujian langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari karyawan logistik dan operator objek penelitian, seperti gambar teknik, data spesifik, dan dafatr kerusakan komponen mesin pada pompa [6].



Pemilihan Komponen Kritis dengan Metode Critical Analysis

Penentuan komponen kritis dilakukan pendekatan critical analysis. Critical analysis ini merupakan salah satu metode untuk mengidentifikasi komponen apa yang dianggap sebagai komponen kritis. Tahap pertama penentuan komponen kritis diawali dengan menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria dalam standar penilaian komponen kritis. Terdapat empat kriteria dalam metode critical analysis dan setiap kriteria tersebut kemudian diberikan weighting factor (faktor bobot) dengan nilai berbeda sesuai dengan prioritas dari setiap kriteria terhadap kekritisan komponen sebagai berikut:

- 1. Frekuensi Kerusakan (Bobot 4).
- Dampak Kerusakan dan Komponen (Bobot 3).
- Tingkat Kesulitan Proses Pembongkaran dan Pemasangan Komponen (Bobot 2).
- Harga dan Komponen (Bobot 1).

Setelah menentukan setiap kriteria terhadap kekritisan komponen maka langkah selanjutnya membuat grade komponen dengan pembobotan pada masing-masing kriteria sebuah komponen. Pada Tabel 1 terlihat standar penliaian komponen kritis sebagai berikut.

	Tabel 1. Standar Penilaian Komponen Kritis										
No	Kriteria	Rating Scale									
110	Penilaian	1	2	3	4	5					
	Frekuensi	Frekuensi	Frekuensi	Frekuensi	Frekuensi	Frekuensi					
1	Kerusakan	kerusakan	kerusakan	kerusakan	kerusakan	kerusakan					
	(Bobot 4)	1 kali	2 kali	3 kali	4 kali	≥5 kali					
2	Dampak (Bobot 3)	Pompa masih bisa beroperasi tidak ada perambatan kerusakan	-	Pompa masih bisa beroperasi ada perambatan kerusakan	-	Pompa tidak bisa beroperasi					
3	Proses Repair (Bobot 2)	Proses repair <24 jam	Proses repair 1 hari	Proses repair 2 hari	Proses repair 3 hari	Proses repair 4 hari					
4	Harga (Bobot 1)	<250 USD	250-499 USD	500-749 USD	750-999 USD	≥1000 USD					

2.3 Pembuatan Diagram Fault Tree Analysis Komponen Kritis

Fault tree analysis (FTA) adalah suatu metode grafis yang memodelkan bagaimana kegagalan menyebar melalui sistem, yaitu, bagaimana kegagalan satu atau lebih komponen menyebabkan kegagalan seluruh system (Ruijters & Stoelinga, 2015). Fault tree analysis (FTA) mengidentifikasi, memodelkan, dan mengevaluasi keterkaitan dari peristiwa yang mengarah ke kegagalan dan kejadian yang tidak diinginkan [7].

Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat top down, yang diawali dengan asumsi kegagalan atau kerugian dari kejadian puncak (top event) kemudian merinci sebab-sebab suatu top event sampai pada suatu kegagalan dasar (root cause) (Rahyonoa & Pratama, 2018). Sebelum membuat struktur Fault Tree kita harus memahami apa itu Gate Symbols. Gate Symbols merupakan suatu symbol yang menggambarkan hubungan antara kejadian input (penyebab) dan kejadian output (akibat).

Penentuan Distribusi Kerusakkan yang Digunakan

Distribusi kerusakan atau probability plot merupakan metode yang sangat umum untuk digunakan sebagai mode distribusi keandalan. Distribusi kerusakan berisikan informasi mengenai masa atau umur pakai dari sebuah sistem atau komponen peralatan. Berikut ini adalah beberapa distribusi yang termasuk dalam distribusi kerusakan yaitu Distribusi Weibull, Distribusi Normal, Distribusi Lognormal, dan Distribusi Exponential [8].

2.5 Pengujian Distribusi Menggunakan Goodness of Fit Test

Probability plot atau distribusi kerusakan yang dipilih kemudian diuji dengan menggunakan goodness of fit test pada software Minitab 19. Hasil dari goodness of fit test ini berupa rekomendasi distribusi yang paling sesuai dengan data yang ada. Pengujian ini akan menghasilkan tiga nilia, yaitu nilai Anderson-Darling, nilai correlation coefficient, dan nilai P-value. Adapun syarat dalam menentukan distribusi yang paling cocok berdasarkan ketiga nilai yang ada sebagai berikut:

- Menghasilkan nilai Anderson-Darling terkecil.
- 2. Menghasilkan nilai correlation coefficient terbesar.
- 3. Menghasilkan nilai P-value ≥ 0.05 (5%).



2.6 Menentukan MTTF (Mean Time to Failure) Komponen Kritis

MTTF (Mean Time to Failure) merupakan nilai rata-rata kerusakan atau nilai yang diekspetasi dari probabilitiy plot pada suatu komponen atau sistem [9]. Berikut ini merupakan persamaan MTTF:

$$MTTF = E(T) = \int_0^\infty t f(t) dt$$

Distribusi Weibull

$$MTTF = \theta \Gamma (1 + \frac{1}{6})$$

 $\begin{aligned} \text{MTTF} &= \theta \Gamma (1 + \frac{1}{\beta}) \\ \theta &= \text{scale parameter (parameter skala)} \\ \beta &= \text{shape parameter (parameter bentuk)} \end{aligned}$ Nilai $\Gamma(x)$ didapat dari tabel fungsi gamma.

Distribusi Exponential

$$MTTF = \frac{1}{\lambda}$$

 λ = rata-rata kedatangan kerusakan yang terjadi.

Distribusi Normal

$$MTTF = \mu$$

$$\mu = nilai tengah.$$

Distribusi Lognormal

$$MTTF = e^{\mu + \frac{1}{2}(\sigma)^2}$$

 $\mu = location parameter$ (parameter lokasi). σ = scale parameter (parameter skala).

2.7 Menentukan Reliability Komponen Kritis

Reliability atau yang dikenal sebagai keandalan dapat dijelaskan sebagai peluang dari sebuah komponen atau sistem untuk dapat melaksanakan fungsi operasional sesuai dengan standar atau syarat yang berlaku dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi operasi tertentu terhadap komponen atau sistem tersebut [9]. Dari definisi spesifik tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keandalan (reliability) sangat berhubungan erat dengan empat parameter, yaitu peluang (probability), waktu, kinerja (performance), dan kondisi lingkungan operasionalnya [10]. Secara umum, persamaan reliability didefinisikan sebagai berikut:

Distribusi Weibull

$$R(t) = e^{\left[-\left(\frac{t}{0}\right)^{\beta}\right]}$$

Distribusi Normal

$$R(t) = 1 - \, \varphi\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right)$$

Distribusi Lognormal

$$R(t) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{s}ln\frac{t}{t_{med}}\right)$$

2.8 Penyusunan Periodic Maintenance

Setelah nilai lifetime prediction dianalisa maka dapat disusun tabel periodic maintenance komponen kritis agar mengurangi downtime unit. Tabel periodic maintenance disesuaikan dengan jadwal scheduled maintenance, yaitu PS (Periodical Service) setiap HM (Hour Meter). Dengan menyusun tabel periodic maintenance tersebut diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi karena unit Hydraulic Driven Axial Pump berkapasitas 1000 liter per detik dapat dikurangi waktu downtime-nya.



3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Penentuan Komponen Kritis Menggunakan Critical Analysis

Komponen Hydraulic Driven Axial Pump berkapasitas 1000 liter per detik ini tidak semua mengalami kerusakan sampai mencapai HM (Hour Meter) selama 3 tahun terhitung sejak Agustus 2019 – April 2022. Penentuan komponen kritis yang terdapat pada Hydraulic Driven Axial Pump dengan kapasitas 1000 liter per detik dilakukan pendekatan cirtical analysis. Pendekatan ini ditujukan untuk menganalisis komponen yang dianggap kritis dari beberapa komponen yang mengalami kerusakan sesuai dengan standar penilaian komponen kritis yang terdapat pada Tabel 1. Pada Tabel 2 terlihat nilai kekritisan komponen Hydraulic Driven Axial Pump dengan kapasitas 1000 liter per detik sebagai berikut.

			Kriteria 1 (Bobot 4)				Kriteria 3		Kriteria 4		
							(Bobo	ot 2) (Bob		ot 1)	
No	Part Number	Part	Grade	Grade x Bobot	Grade	Grade X Bobot	Grade	Grade x Bobot	Grade	Grade x Bobot	Nilai Total (Grade x Bobot)
1	AP.600.83	Hose	4	16	3	9	3	6	1	1	32
2	AP.600.84	Hose	4	16	3	9	3	6	1	1	32
3	AP.600.85	Hose	4	16	3	9	3	6	1	1	32
4	AP.600.86	Hose	4	16	3	9	3	6	1	1	32
5	AP.600.70	Oil Seal	3	12	3	9	4	8	1	1	30
6	AP.600.6	Seal Ring	3	12	3	9	4	8	1	1	30
7	AP.600.33	Seal Ring	3	12	3	9	4	8	1	1	30
8	AP.600.60	O - Ring	2	8	3	9	3	6	1	1	24
9	AP.600.75	O - Ring	2	8	3	9	3	6	1	1	24
10	AP.600.76	O - Ring	2	8	3	9	3	6	1	1	24
11	AP.600.80	O - Ring	2	8	3	9	3	6	1	1	24
12	AP.600.43	Out Ring	2	8	3	9	3	6	1	1	24
13	AP.600.44	Wear Ring	2	8	3	9	3	6	1	1	24


Tabel 2. Matriks Pembobotan Komponen Kerusakkan

: Komponen Kritis Pompa Hydraulic Axial 1000 LPS

Pada Tabel 2 dapat dilihat untuk matriks pembobotan komponen kerusakkan pada Pompa *Hydraulic Axial 1000 LPS*. Setelah diolah, komponen kritis pada pompa *hydraulic axial 1000 LPS* berjumlah 4 komponen.


3.2 Diagram Fault Tree Penyebab Flow Rate Tidak Memenuhi Spesifikasi

Diagram Fault Tree untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya kerusakan-kerusakan pada komponen-komponen tersebut. Diagram Fault Tree penyebab kerusakan komponen kritis dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3



Gambar 2. Diagram Fishbone Kerusakkan Komponen Kritis Hose.





Gambar 2. Diagram Fault Tree Diagram Kerusakkan Komponen Kritis Oil Seal dan Seal Ring.

3.3 Hasil Pengujian Goodness of Fit Test

Setelah mengetahui apa saja komponen kritis pada Hydraulic Driven Axial Pump kapasitas 1000 liter per detik maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian menggunakan goodness of fit test untuk mengetahui distribusi apa yang paling cocok berdasarkan data kerusakan yang dimiliki. Dalam menentukan distribusi yang paling cocok diperlukan tiga nilai, yaitu correlation coefficient, Anderson-Darling, dan P-value yang diperoleh menggunakan software Minitab 19 [11]. Pada Tabel 3 terlihat hasil pengujian goodness of fit test sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Pengujian Goodness of Fit

No	Part Number	Part	AD	СС	P-Value	Distribusi Terpilih
1	AP.600.83	Hose	2,833	2,828	2,840	4,314
2	AP.600.84	Hose	2,833	2,828	2,840	4,314
3	AP.600.85	Hose	2,778	2,794	2,799	4,555
4	AP.600.86	Hose	2,778	2,794	2,799	4,555
5	AP.600.6	Seal Ring	3,45	3,439	3,44	4,588
6	AP.600.33	Seal Ring	3,45	3,439	3,44	4,588
7	AP.600.60	O - Ring	3,45	3,439	3,44	4,588
8	AP.600.75	O - Ring	4,569	4,569	4,569	4,986
9	AP.600.43	Out Ring	4,569	4,569	4,569	4,986
10	AP.600.44	Wear Ring	4,569	4,569	4,569	4,986

3.4 Analisa MTTF Komponen Kerusakan Pompa

Setelah mengetahui dan menganalisa kerusakan-kerusakan apa saja yang ada pada *hydraulic driven axial pump* dengan kapasitas 1000 liter per detik maka didapatkan empat komponen kritis, yaitu *hose* – AP.600.83, *hose* – AP.600.86. Setelah mendapatkan empat komponen kritis, digunakanlah diagram *Fishbone* untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya kerusakan-kerusakan pada komponen-komponen tersebut. Pada Gambar 2 terlihat diagram *Fishbone* penyebab kerusakkan komponen kritis *hose*.

Tabel 4. Perhitungan MTTF Weibull Menggunakan Minitab 19


No	Part Number	Part	β	θ	$\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$	$\Gamma\left(1+\frac{1}{\beta}\right)$	MTTF
1	AP.600.83	Hose	9,71537	829,212	1,10	0.951351	787,898
2	AP.600.84	Hose	9,71537	829,212	1,10	0.951351	787,898
3	AP.600.85	Hose	21,0954	969,614	1,05	0.973504	945,149
4	AP.600.86	Hose	21,0954	969,614	1,05	0.973504	945,149
5	AP.600.75	O - Ring	95,4551	1681,29	1,01	0.994326	1671,3
6	AP.600.43	Out Ring	95,4551	1681,29	1,01	0.994326	1671,3
7	AP.600.44	Wear Ring	95,4551	1681,29	1,01	0.994326	1671,3




Tabel 5. Perhitungan MTTF Lognormal Menggunakan Minitab 19


No	Part Number	Part	μ	σ	MTTF
1	AP.600.6	Seal Ring	6,9253	0,0244629	1018
2	AP.600.33	Seal Ring	6,9253	0,0244629	1018
3	AP.600.60	O Ring	6,9253	0,0244629	1018

Pada Gambar 3 terlihat hasil keluaran dari software Minitab 19 yang memberikan simulasi grafik "Distribution











3.5 Analisa Fungsi Kehandalan Komponen Kritis

Setelah melakukan perhitungan MTTF pada setiap komponen yang mengalami kerusakan. Langkah selanjutnya melakukan analisis fungsi keandalan untuk mengetahui nilai keandalan dari masing-masing komponen yang ada. Pada Gambar 4 dapat dilihat grafik fungsi keandalan pada komponen kritis sebagai berikut







Gambar 4. Grafik Fungsi Keandalan/Reliability Komponen Kerusakkan Pompa

3.6 Penyusunan Periodic Maintenance Komponen Kerusakkan Pompa

No	Part Number	Part	MTTF (Hour Meter)	Interval Pergantian (Hour Meter)
1	AP.600.83	Hose	787,898	750
2	AP.600.84	Hose	787,898	750
3	AP.600.85	Hose	945,149	900
4	AP.600.86	Hose	945,149	900
5	AP.600.70	Oil Seal	1018	900
6	AP.600.6	Seal Ring	1018	900
7	AP.600.33	Seal Ring	1018	900
8	AP.600.60	O - Ring	1671,3	1500
9	AP.600.75	O - Ring	1671,3	1500
10	AP.600.76	O - Ring	1671,3	1500
11	AP.600.80	O - Ring	1671,3	1500
12	AP.600.43	Out Ring	1671,3	1500
13	AP.600.44	Wear Ring	1671,3	1500

Tabel 6. Tabel Periodic Maintenance Komponen Kerusakkan Pompa



4. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian Analisis Reliability Komponen Kritis Hydraulic Axial Pump 1000 LPS Menggunakan Distribusi Kerusakkan dan Fault Tree Analysis yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

- 1. Pemilihan komponen kritis dengan menggunakan metode critical analysis melalui pembobotan (weighting factor) menghasilkan 7 komponen kritis dari total 13 komponen yang mengalami kerusakan. Adapun 7 komponen kritis yang terpilih dengan menggunakan metode tersebut, yaitu Hose AP.600.83 dengan nilai total 32, Hose AP.600.84 dengan nilai total 32, Hose AP.600.85 dengan nilai total 32, Hose AP.600.86 dengan nilai total 32, Oil Seal AP.600.70 dengan nilai total 30, Seal Ring AP.600.6 dengan nilai total 30, dan Seal Ring AP.600.33 dengan nilai total 30.
- 2. Berdasarkan metode Fault Tree Analysis maka kerusakan pada komponen kritis dapat disebabkan beberapa faktor. Pada komponen kritis hose, kerusakkan dapat disebabkan oleh operator fault, installation error, maintenance schedule yang tidak tepat, dan suhu terlalu tinggi. Sedangkan pada komponen kritis oil seal & seal ring dapat disebabkan oleh maintenance yang tidak tepat, kesalahan instalasi, operator fault, kesalahan pemilihan komponen dan terpapar suhu yang tinggi.
- 3. Terdapat dua distribusi kerusakan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Weibull dan Lognormal. Dengan menggunakan dua distribusi kerusakan tersebut didapatkan lifetime prediction pada setiap komponen dengan menghitung MTTF (Mean Time To Failure). Berikut ini merupakan nilai MTTF masing-masing komponen, yaitu hose AP.600.83 adalah 787,898 jam, hose AP.600.85 adalah 945,149 jam, hose AP.600.86 adalah 945,149 jam, oil seal AP.600.70 adalah 1018jam, seal ring AP.600.6 adalah 1018jam, seal ring AP.600.33 adalah 1018 jam, o-ring AP.600.60 adalah 1826,57 jam, o-ring AP.600.75 adalah 1826,57 jam, o-ring AP.600.76 adalah 1671,3 jam, o-ring AP.600.80 adalah 1671,3 jam, out ring AP.600.43 adalah 1671,3 jam, wear ring AP.600.44 adalah 1671,3 jam.
- 4. Berdasarkan analisis perhitungan reliability maka didapatkan nilai fungsi keandalan berdasarkan nilai MTTF dari masing-masing komponen, yaitu hose AP.600.83 adalah 54,41% pada 787,898 jam, hose AP.600.84 adalah 54,41% pada 787,898 jam, hose AP.600.85 adalah 55,81% pada 945,149 jam, hose AP.600.86 adalah 55,81% pada 945,149 jam, oil seal AP.600.70 adalah 49,53% pada 1018 jam, seal ring AP.600.6 adalah 49,53% pada 1018 jam, o-ring AP.600.60 adalah 56,77% pada 1671,3 jam, o-ring AP.600.75 adalah 56,77% pada 1671,3 jam, o-ring AP.600.80 adalah 56,77% pada 1671,3 jam, out ring AP.600.43 adalah 56,77% pada 1671,3 jam, wear ring AP.600.44 adalah 56,77% pada 1671,3 jam.
- 5. Berdasarkan nilai MTTF setiap komponen maka dapat disusun jadwal periodic maintenance untuk setiap komponen, yaitu pada interval 750 HM adalah hose AP.600.83, dan hose AP.600.84. Pada interval 900 HM adalah hose AP.600.85, hose AP.600.86, oil seal AP.600.70, seal ring AP.600.6, dan seal ring AP.600.33. Pada interval 1500 HM adalah ORing AP.600.60, O-Ring AP.600.75, O-Ring AP.600.76, O-Ring AP.600.80, Out Ring AP.600.43, Wear Ring AP.600.44

5. Daftar Pustaka

- [1] Dundu, A. K. (2014). BANJIR MANADO, APA YANG HARUS DILAKUKAN DAN OLEH SIAPA. TEKNO, 12(60). Tasiekh, I. A. (2021). Modifikasi Foglamp Cover Mobil Menggunakan Metode Reverse Engineering.
- [2] Karassik, I. J., & McGuire, T. (1998). Centrifugal Pumps (Vol.2). Springer, Boston, MA.
- [3] Taufik, T., & Septyani, S. (2015). Penentuan interval waktu perawatan komponen kritis pada mesin turbin di PT PLN (Persero) Sektor Pembangkit Ombilin. jurnal optimasi sistem industri, 14(2), 238-258.
- [4] Behera, B. K., & Hari, P. K. (2010). Woven textile structure: Theory and applications. Elsevier.
- [5] Asih, R. S., Hadi, E. S., & Rindo, G. (2017). Pembuatan 3d *Modeling* Propeller Dengan Menggunakan Digital Photogrammetry. Jurnal Teknik Perkapalan., 5(4).
- [6] Kececioglu, D. (2002). Reliability engineering handbook (Vol. 1). DEStech Publications, Inc
- [7] Ericson, C. A. (1999, August). Fault tree analysis. In System Safety Conference, Orlando, Florida (Vol. 1, pp. 1-9).
- [8] Suhendar, E., & Soleha, M. (2015). Analisis dan Reliability Komponen Kritis Mesin Dental CX-9000 pada Dental Clinic X. Faktor Exacta, 4(4), 350-366.
- [9] Ebeling, C. E. (1997). An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering. New York: McGraw-Hill Companies Inc.
- [10] Ebeling, Charles E.. 1997. An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering. Singapore : Mc Graw Hill Publishing Company.
- [11] Kurnia, L. (2016). Pengembangan Bahan Ajar Menggunakan Software Minitab pada Mata Kuliah Statistika Dasar. Diss. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar.